


Fehlertafel Nr. I.


Zu Seite 15, 20.




**Dünne und dicke Stellen im Garn.**

Elbers, Arbeitsmaschinen.


Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.




Schlechte Gewebekante.




Lose und dichte Stellen im Gewebe (Schußstreifen).



**Nester im Gewebe (hervorgeufen durch Kettfadenbruch).**




**Faltenstreifen.**




Rakelstreifen.




**Farbkritze.**




Verpaßtes Muster.




**Fehlstelle im Gewebedruck, hervorgerufen durch Mitläufernaht.**




**Gewebe, bei dessen Druck die Druckfarbe im Farbkasten  
einer Kupferwalze gefehlt hat.**




**Absteller (Fehlstelle im Gewebedruck, hervorgerufen durch Stillstand der Druckmaschine).**



Ablagerungen der Druckfarben aufeinander und auf den weißen Boden des Gewebes.



**Naßflecke.**



**Satzflecke.**

Stoff- und Druckproben.